Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:02

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/czujnik-wilgotnosci-bluetooth-az88362-p-18386.html



Czujnik wilgotności Bluetooth AZ88362

Cena brutto	**558,00 zł**
Cena netto	**453,66 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Termin do potwierdzenia**
Numer katalogowy	**AZ88362**
Kod producenta	**AZ-88362**
Kod EAN	**5907222598405**

Opis produktu

Czujnik wilgotności Bluetooth AZ88362

Rekomendacja Interex do obserwacji zawilgoconej piwnicy, jeżeli warunki mieszczą się w dopuszczalnym zakresie pracy. Rejestruje temperaturę i wilgotność bez Wi-Fi, a telefonem można lokalnie pobrać historię i raport PDF/CSV. Dwa urządzenia pozwalają porównać strefę problemu z miejscem odniesienia.

Dane techniczne

Producent	AZ Instruments
Model	AZ88362
Kod producenta	AZ-88362
Wilgotność — zakres	0,1–99,9% RH
Wilgotność — dokładność	±3% RH przy 25°C i 10–90% RH; poza tym ±5% RH
Temperatura	−30…+70°C; ±0,5°C
Odczyt	LCD, MIN/MAX
Łączność	Bluetooth 4.0, NICE Logger
Pamięć i raporty	24 000 próbek temperatury + 24 000 wilgotności; PDF/CSV w aplikacji
Zasilanie	1 × CR2, 3 V
Warunki pracy	Producent podaje wilgotność podczas pracy poniżej 90% RH. Bluetooth działa lokalnie.

Zakres dostawy: urządzenie w standardowym opakowaniu producenta.

Obserwacja wilgoci i grzyba w piwnicy

Czujnik mierzy warunki powietrza. Pomaga oceniać czas trwania wysokiej wilgotności oraz zmian po osuszaniu i wietrzeniu. Nie mierzy bezpośrednio zawilgocenia ściany i nie wskazuje samodzielnie przyczyny grzyba. Przy istniejącym zagrzybieniu należy usunąć źródło wilgoci i ocenić przegrody oraz wentylację.

Nie montować na mokrej ścianie ani w miejscu skraplania wody. Dopuszczalny zakres pomiaru nie oznacza odporności na kondensację. Producent podaje wilgotność podczas pracy poniżej 90% RH. Bluetooth działa lokalnie.

Dostępność i realizacja

Na zamówienie. Szacowany termin dostarczenia: 5–7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia; ostateczny termin zależy od dostępności i jest potwierdzany przy zamówieniu.

Dokumentacja producenta — PDF

Porównaj pięć czujników wilgotności

Wyślij SMS do Mariusza · Napisz e-mail do Interex