

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-143901-fl-ring-st-p-11792.html>



STIEBEL ELTRON 143901 - część zamienna: Fl.Ring ST

Cena brutto	213 zł
Cena netto	173 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	143901
Kod producenta	143901
Kod EAN	4017211439013

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 143901 - część zamienna: Fl.Ring ST

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	143901
Nazwa katalogowa	Fl.Ring ST
Typ części	część zamienna
EAN	4017211439013
Kod taryfowy CN	73079100
Cena netto	173,18 zł netto
Cena brutto	213,01 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	21.10 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SH 100 S	073050	06/1995	1 Abbildung+Ersatzteilliste	10
SH 120 S	073051	06/1995	1 Abbildung+Ersatzteilliste	10
SH 150 S	073052	06/1995	1 Abbildung+Ersatzteilliste	10
SH 30 S	073047	06/1995	1 Abbildung+Ersatzteilliste	10

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.