

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-059150-o-ring-25x2-5-p-12102.html>

STIEBEL ELTRON 059150 - uszczelka: O-Ring 25x2,5

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	059150
Kod producenta	059150
Kod EAN	4017210591507

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 059150 - uszczelka: O-Ring 25x2,5

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	059150
Nazwa katalogowa	O-Ring 25x2,5
Typ części	uszczelka
EAN	4017210591507
Kod taryfowy CN	40169300
Cena netto	98,85 zł netto
Cena brutto	121,59 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	3.90 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	3X
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	10X
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	12X
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	18X
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	36X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	27
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	28X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	33X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	36X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	50X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	62X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	63X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	64X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	67
LWZ 07.1	206281	06/2025	4 Inverter und Hydraulik	27
LWZ 07.1	206281	06/2025	4 Inverter und Hydraulik	28X

oraz 7 kolejnych dopasowań w wyszukiwarce części Interex

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.