

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-332337-sr-so-4-x-8-p-12430.html>



STIEBEL ELTRON 332337 - część zamienna: SR-SO 4 x 8

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	332337
Kod producenta	332337
Kod EAN	4017213323372

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 332337 - część zamienna: SR-SO 4 x 8

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	332337
Nazwa katalogowa	SR-SO 4 x 8
Typ części	część zamienna
EAN	4017213323372
Kod taryfowy CN	73181491
Cena netto	98,85 zł netto
Cena brutto	121,59 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	3.90 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
LWZ 07.1	206284	09/2025	1 Funktionsteile	12
LWZ 07.1	206284	09/2025	1 Funktionsteile	27X
LWZ 07.1	206284	09/2025	1 Funktionsteile	30X
LWZ 07.1	206284	09/2025	1 Funktionsteile	31X
LWZ 07.1	206284	09/2025	1 Funktionsteile	45X
LWZ 07.1	206284	09/2025	1 Funktionsteile	47X
LWZ 07.1	206284	09/2025	1 Funktionsteile	48X
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	4
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	9
LWZ 07.1	206284	09/2025	3 Inverter und Hydraulik	38X
LWZ 07.1	206284	09/2025	4 Schaltkasten	36
LWZ 07.1	206281	06/2025	2 Funktionsteile	12
LWZ 07.1	206281	06/2025	2 Funktionsteile	27X
LWZ 07.1	206281	06/2025	2 Funktionsteile	30X
LWZ 07.1	206281	06/2025	2 Funktionsteile	31X
LWZ 07.1	206281	06/2025	2 Funktionsteile	45X

oraz 6 kolejne dopasowania w wyszukiwarce części Interex

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.