

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-098007-teil-entfallen-o-ers-p-12776.html>



# STIEBEL ELTRON 098007 - część zamienna: Teil entfallen,o.Ers

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>098007</b>   |
| Kod producenta   | <b>098007</b>   |

## Opis produktu

### STIEBEL ELTRON 098007 - część zamienna: Teil entfallen,o.Ers

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

#### Dane części

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Numer części / Bestell-Nr. | 098007                        |
| Nazwa katalogowa           | Teil entfallen,o.Ers          |
| Typ części                 | część zamienna                |
| Cena                       | do potwierdzenia na zapytanie |

#### Pasuje do wybranych urządzeń

| Urządzenie  | Nr urządzenia | Rocznik / zakres | Obszar                     | Pozycja |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|---------|
| SH OAC 600  | 003352        | 12/1980          | 2 Heizflansch u. Steuerung | 52      |
| SH OAC 600  | 003352        | 12/1980          | 2 Heizflansch u. Steuerung | 57      |
| SH OAC 1000 | 003353        | 12/1980          | 2 Heizflansch u. Steuerung | 52      |
| SH OAC 1000 | 003353        | 12/1980          | 2 Heizflansch u. Steuerung | 57      |

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

**Uwaga:** w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.