

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-113646-sr-iso4017-m6x25-8-8-a0p-p-12840.html>



STIEBEL ELTRON 113646 - część zamienna: SR ISO4017-M6x25-8.8-A0P

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	113646
Kod producenta	113646
Kod EAN	4017211136462

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 113646 - część zamienna: SR ISO4017-M6x25-8.8-A0P

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	113646
Nazwa katalogowa	SR ISO4017-M6x25-8.8-A0P
Typ części	część zamienna
EAN	4017211136462
Kod taryfowy CN	73181588
Cena netto	98,85 zł netto
Cena brutto	121,59 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	3.90 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
DHF 13 C	074301	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22
DHF 13 C	074301	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22
DHF 15 C	074302	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22
DHF 15 C	074302	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22
DHF 18 C	074303	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22
DHF 18 C	074303	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22
DHF 21 C	074304	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22
DHF 21 C	074304	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	22

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery

należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.