

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-155804-randelmutter-m6-ku-p-12856.html>



STIEBEL ELTRON 155804 - część zamienna: Rändelmutter M6 Ku

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	155804
Kod producenta	155804
Kod EAN	4017211558042

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 155804 - część zamienna: Rändelmutter M6 Ku

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	155804
Nazwa katalogowa	Rändelmutter M6 Ku
Typ części	część zamienna
EAN	4017211558042
Kod taryfowy CN	39269097
Cena netto	98,85 zł netto
Cena brutto	121,59 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	3.90 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
DHF 13 C	074301	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26
DHF 13 C	074301	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26
DHF 15 C	074302	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26
DHF 15 C	074302	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26
DHF 18 C	074303	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26
DHF 18 C	074303	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26
DHF 21 C	074304	05/2001 - 02/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26
DHF 21 C	074304	03/2022	1 Abbildung+Ersatzteilliste	26

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery

należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.