

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-010604-kabeldurchfuehrung-fuer-17-mm-loch-p-13087.html>



STIEBEL ELTRON 010604 - część zamienna: KABELDURCHFUEHRUNG FUER 17 MM LOCH

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	010604
Kod producenta	010604
Kod EAN	4017210106046

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 010604 - część zamienna: KABELDURCHFUEHRUNG FUER 17 MM LOCH

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	010604
Nazwa katalogowa	KABELDURCHFUEHRUNG FUER 17 MM LOCH
Typ części	część zamienna
EAN	4017210106046
Kod taryfowy CN	39269097
Cena netto	98,85 zł netto
Cena brutto	121,59 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	3.90 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WWK 221	230949	06/2014 - 11/2020	1 Gehäuse	21
WWK 221	230949	06/2014 - 11/2020	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	42
WWK 221	230949	06/2014 - 11/2020	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	55
WWK 221	230949	11/2020 - 12/2026	1 Gehäuse	21
WWK 221	230949	11/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	42
WWK 221	230949	11/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	55
WWK 301	230950	06/2014 - 11/2020	1 Gehäuse	21
WWK 301	230950	06/2014 - 11/2020	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	42
WWK 301	230950	06/2014 - 11/2020	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	55

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WWK 301	230950	11/2020 - 12/2026	1 Gehäuse	21
WWK 301	230950	11/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	42
WWK 301	230950	11/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile und Lüftereinheit	55

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.