

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-292414-rosettensatz-d77-x-d27-7-x-25-5-stuck-p-13107.html>



STIEBEL ELTRON 292414 - część zamienna: Rosettensatz D77 x d27,7 x 25 / 5 Stück

Cena brutto	286 zł
Cena netto	232 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	292414
Kod producenta	292414
Kod EAN	4017212924143

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 292414 - część zamienna: Rosettensatz D77 x d27,7 x 25 / 5 Stück

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	292414
Nazwa katalogowa	Rosettensatz D77 x d27,7 x 25 / 5 Stück
Typ części	część zamienna
EAN	4017212924143
Kod taryfowy CN	39269097
Cena netto	232,37 zł netto
Cena brutto	285,82 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	34.80 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SBS 601W	229980	04/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 601W	229980	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W	229981	03/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W	229981	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W	229982	04/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W	229982	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W	229983	04/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W	229983	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SBS 601W SOL	229984	04/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 601W SOL	229984	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W SOL	229985	03/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W SOL	229985	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W SOL	229986	04/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W SOL	229986	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W SOL	229987	04/2010 - 10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W SOL	229987	10/2012	1	13
			Abbildung+Ersatzteilliste	

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.