

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-201476-filterrockner-dml-164s-i-12-p-13426.html>

STIEBEL ELTRON 201476 - filtr / sito: Filterrockner DML 164S I/12

Cena brutto	437 zł
Cena netto	356 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	201476
Kod producenta	201476
Kod EAN	4017212014769

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 201476 - filtr / sito: Filterrockner DML 164S I/12

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	201476
Nazwa katalogowa	Filterrockner DML 164S I/12
Typ części	filtr / sito
EAN	4017212014769
Kod taryfowy CN	84212980
Cena netto	355,53 zł netto
Cena brutto	437,30 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	63.30 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPE-I 33 H	201412	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5A
WPE-I 33 H	201412	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5B
WPE-I 33 H	201412	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	B
WPE-I 44 H	201413	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5A
WPE-I 44 H	201413	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5B
WPE-I 44 H	201413	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	B
WPE-I 59 H	201414	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5A
WPE-I 59 H	201414	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5B
WPE-I 59 H	201414	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	B
WPE-I 87 H	201415	04/2019	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5A

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPE-I 87 H	201415	04/2019	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	5B
WPE-I 87 H	201415	04/2019	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	B

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.