

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-098015-nicht-austauschbar-p-13515.html>



STIEBEL ELTRON 098015 - część zamienna: Nicht austauschbar

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	098015
Kod producenta	098015

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 098015 - część zamienna: Nicht austauschbar

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	098015
Nazwa katalogowa	Nicht austauschbar
Typ części	część zamienna
Cena	do potwierdzenia na zapytanie

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	1 Gehäuse	13
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	2 Funktionsteile	17

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.