

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-368172-temp-fuehler-ers-bgr-p-14126.html>

STIEBEL ELTRON 368172 - czujnik temperatury: Temp. Fuehler Ers. Bgr.

Cena brutto	286 zł
Cena netto	232 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	368172
Kod producenta	368172
Kod EAN	4017213681724

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 368172 - czujnik temperatury: Temp. Fuehler Ers. Bgr.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	368172
Nazwa katalogowa	Temp. Fuehler Ers. Bgr.
Typ części	czujnik temperatury
EAN	4017213681724
Kod taryfowy CN	85332100
Cena netto	232,37 zł netto
Cena brutto	285,82 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	34.80 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL-A 05.2	206113	02/2026	2 Funktionsteile und Hydraulik	54
WPL-A 05.2	206113	02/2026	3 Kälteaggregat	50
WPL-A 05.2	206113	02/2026	3 Kälteaggregat	51
WPL-A 05.2	206113	02/2026	3 Kälteaggregat	52
WPL-A 05.2	206113	02/2026	3 Kälteaggregat	53
WPL-A 05.2	206113	02/2026	3 Kälteaggregat	54
WPL-A 05.2	206113	02/2026	3 Kälteaggregat	55
WPL-A 07.2	206114	02/2026	2 Funktionsteile und Hydraulik	54
WPL-A 07.2	206114	02/2026	3 Kälteaggregat	50
WPL-A 07.2	206114	02/2026	3 Kälteaggregat	51
WPL-A 07.2	206114	02/2026	3 Kälteaggregat	52
WPL-A 07.2	206114	02/2026	3 Kälteaggregat	53
WPL-A 07.2	206114	02/2026	3 Kälteaggregat	54
WPL-A 07.2	206114	02/2026	3 Kälteaggregat	55
WPL-A 10.2	206116	03/2025	2 Funktionsteile und Hydraulik	54
WPL-A 10.2	206116	03/2025	3 Kälteaggregat	50

oraz 47 kolejne dopasowania w wyszukiwarce części Interex

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.