

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-355875-gehause-ohne-display-und-blende-p-14353.html>



STIEBEL ELTRON 355875 - elektronika / sterowanie: Gehäuse (ohne Display und Blende)

Cena brutto	375 zł
Cena netto	305 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	355875
Kod producenta	355875
Kod EAN	4017213558750

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 355875 - elektronika / sterowanie: Gehäuse (ohne Display und Blende)

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	355875
Nazwa katalogowa	Gehäuse (ohne Display und Blende)
Typ części	elektronika / sterowanie
EAN	4017213558750
Kod taryfowy CN	39269097
Cena netto	304,54 zł netto
Cena brutto	374,58 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	51.50 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
BHE 75	238713	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1A
BHE 75	238713	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1B
BHE 75	238713	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1C
BHE 75	238713	05/2018	2 BHE 175 T Plus	1D
BHE 100	238714	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1A
BHE 100	238714	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1B
BHE 100	238714	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1C
BHE 100	238714	05/2018	2 BHE 175 T Plus	1D
BHE 175 T	238715	04/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1A
BHE 175 T	238715	04/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1B
BHE 175 T	238715	04/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1C
BHE 175 T	238715	04/2018	2 BHE 175 T Plus	1D
BHE 50	239141	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1A
BHE 50	239141	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1B
BHE 50	239141	05/2018	1 BHE 50 - 100 Plus	1C

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
BHE 50	239141	05/2018	2 BHE 175 T Plus	1D

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.