

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-349906-mont-anw-uberstromventil-usv-ml-p-14355.html>



STIEBEL ELTRON 349906 - zawór: Mont.Anw. Überströmventil ÜSV ml

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	349906
Kod producenta	349906

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 349906 - zawór: Mont.Anw. Überströmventil ÜSV ml

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	349906
Nazwa katalogowa	Mont.Anw. Überströmventil ÜSV ml
Typ części	zawór
Cena	do potwierdzenia na zapytanie

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WS 2 TREND	202506	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS 3 TREND	202507	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS 2 TREND S	202509	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS 3 TREND S	202510	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-4L 2 PLUS	202512	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-4L 3 PLUS	202513	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-4L 2 PLUS	202515	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-4L 3 PLUS	202516	04/2021	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 2 PLUS	202524	04/2021 - 10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 2 PLUS	202524	10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 3 PLUS	202525	04/2021 - 10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 3 PLUS	202525	10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 2 PLUS	202527	04/2021 - 10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 2 PLUS	202527	10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 3 PLUS	202528	04/2021 - 10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WS-T 3 PLUS	202528	10/2024	1	X
			Abbildung+Ersatzteilliste	

oraz 4 kolejne dopasowania w wyszukiwarce części Interex

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.