

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-350308-wilo-para-sc-15-6-43-130-bgr-p-14377.html>



STIEBEL ELTRON 350308 - część zamienna: Wilo Para SC 15/6-43, 130 Bgr.

Cena brutto	1 634 zł
Cena netto	1 329 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	350308
Kod producenta	350308
Kod EAN	4017213503088

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 350308 - część zamienna: Wilo Para SC 15/6-43, 130 Bgr.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	350308
Nazwa katalogowa	Wilo Para SC 15/6-43, 130 Bgr.
Typ części	część zamienna
EAN	4017213503088
Kod taryfowy CN	84137030
Cena netto	1 328,64 zł netto
Cena brutto	1 634,23 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	288.50 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WS-T 2 PLUS	202524	04/2021 - 10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 2 PLUS	202524	10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 3 PLUS	202525	04/2021 - 10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 3 PLUS	202525	10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 2 PLUS	202527	04/2021 - 10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 2 PLUS	202527	10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 3 PLUS	202528	04/2021 - 10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-T 3 PLUS	202528	10/2024	1	25
			Abbildung+Ersatzteilliste	
WS-E 2 PLUS	202530	04/2021 - 10/2024	1	25

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WS-E 2 PLUS	202530	10/2024	Abbildung+Ersatzteilliste 1	25
WS-E 3 PLUS	202531	04/2021 - 10/2024	Abbildung+Ersatzteilliste 1	25
WS-E 3 PLUS	202531	10/2024	Abbildung+Ersatzteilliste 1	25

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.