

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-284888-druckgeber-0-16bar-4-20ma-lotanschluss-p-14854.html>



STIEBEL ELTRON 284888 - część zamienna: Druckgeber 0-16bar / 4-20mA Lötanschluss

Cena brutto	686 zł
Cena netto	557 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	284888
Kod producenta	284888
Kod EAN	4017212848883

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 284888 - część zamienna: Druckgeber 0-16bar / 4-20mA Lötanschluss

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	284888
Nazwa katalogowa	Druckgeber 0-16bar / 4-20mA Lötanschluss
Typ części	część zamienna
EAN	4017212848883
Kod taryfowy CN	90262080
Cena netto	557,32 zł netto
Cena brutto	685,50 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	110.00 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	3 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	3 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 34,47	5

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	5
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 57	5

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.