

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-289156-kondensatablauf-mit-rohrbegleitheizung-bgr-p-14866.html>



STIEBEL ELTRON 289156 - część zamienna: Kondensatablauf mit Rohrbegleitheizung Bgr.

Cena brutto	1 226 zł
Cena netto	997 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	289156
Kod producenta	289156
Kod EAN	4017212891568

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 289156 - część zamienna: Kondensatablauf mit Rohrbegleitheizung Bgr.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	289156
Nazwa katalogowa	Kondensatablauf mit Rohrbegleitheizung Bgr.
Typ części	część zamienna
EAN	4017212891568
Kod taryfowy CN	85168020
Cena netto	996,78 zł netto
Cena brutto	1 226,04 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	211.70 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	3 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 47	228837	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 34,47	25

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	25
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 57	25

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.