

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-333893-exp-ventil-dpf-t-3-0c-01-exv-ers-p-14985.html>



STIEBEL ELTRON 333893 - zawór: Exp.-ventil DPF(T)3.0C-01 EXV Ers.

Cena brutto	789 zł
Cena netto	642 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	333893
Kod producenta	333893
Kod EAN	4017213338932

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 333893 - zawór: Exp.-ventil DPF(T)3.0C-01 EXV Ers.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	333893
Nazwa katalogowa	Exp.-ventil DPF(T)3.0C-01 EXV Ers.
Typ części	zawór
EAN	4017213338932
Kod taryfowy CN	84818051
Cena netto	641,58 zł netto
Cena brutto	789,14 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	129.50 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12A
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12B
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12A
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12B
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12A
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12B
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12A
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12B
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12A
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12B

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar 34,47	Pozycja
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12A
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	12B

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.