

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-333895-exp-ventil-dpf-t-1-3c-19-ze-ers-p-14986.html>



STIEBEL ELTRON 333895 - zawór: Exp.-ventil DPF(T)1.3C-19 ZE Ers.

Cena brutto	849 zł
Cena netto	690 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	333895
Kod producenta	333895
Kod EAN	4017213338956

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 333895 - zawór: Exp.-ventil DPF(T)1.3C-19 ZE Ers.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	333895
Nazwa katalogowa	Exp.-ventil DPF(T)1.3C-19 ZE Ers.
Typ części	zawór
EAN	4017213338956
Kod taryfowy CN	84818051
Cena netto	689,98 zł netto
Cena brutto	848,68 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	140.70 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL-A 10 HK	205851	06/2023 - 12/2026	2 Kälteaggregat	24
WPL-A 13 HK	205852	06/2023 - 12/2026	2 Kälteaggregat	24
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL	15A
			34,47	
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL	15B
			34,47	
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL	15A
			34,47	
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL	15B
			34,47	
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL	15A
			34,47	
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL	15B
			34,47	
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL	15A
			34,47	
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL	15B
			34,47	
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL	15A
			34,47	

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	15B
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	15A
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	15B

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.