


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-010402-uszczelka-flanschdichtung-268-lk245-195-reparaturdichtung-do-sho-p-7737.html>



STIEBEL ELTRON 010402 uszczelka - Flanschdichtung 268/LK245/195 (Reparaturdichtung) do SHO

Cena brutto	408 zł
Cena netto	331 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	010402
Kod producenta	10402
Kod producenta	010402

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 010402 uszczelka - Flanschdichtung 268/LK245/195 (Reparaturdichtung) do SHO

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON do urządzeń rodzin: SHO.

Dobór części należy potwierdzić po tabliczce znamionowej urządzenia, numerze Geräte-Nr. / Bestell-Nr., wersji wykonania oraz pozycji na rysunku serwisowym.

Bestell-Nr. / numer części	010402 / 10402
Nazwa katalogowa Stiebel	Flanschdichtung 268/LK245/195 (Reparaturdichtung)
Typ części	uszczelka
Urządzenia / rodziny	SHO AC 1000, SHO AC 600
Cena netto	321,39 zł netto
Cena brutto	395,31 zł brutto z VAT 23%
Dostępność	na zamówienie, do potwierdzenia przed realizacją

Rysunki i pozycje serwisowe

- [rysunek serwisowy 1](#)
- [rysunek serwisowy 2](#)

Urządzenie	Pozycja	Obszar	Katalog
SHO AC 1000	52X	2 Heizflansch 7,5 - 12 kW	pozycja w katalogu
SHO AC 1000	51X	3 Heizflansch 6/12 - 9/18 kW	pozycja w katalogu
SHO AC 1000	52X	3 Heizflansch 6/12 - 9/18 kW	pozycja w katalogu
SHO AC 600	52X	2 Heizflansch 7,5 - 12 kW	pozycja w katalogu
SHO AC 600	51X	3 Heizflansch 6/12 - 9/18 kW	pozycja w katalogu
SHO AC 600	52X	3 Heizflansch 6/12 - 9/18 kW	pozycja w katalogu

Uwaga techniczna: zdjęcie/rysunek ma charakter serwisowy i pomaga zidentyfikować pozycję. Przed wysyłką potwierdzamy zgodność po numerze urządzenia i tabliczce znamionowej.