

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-098005-pozycja-niedostepna-pozycja-niedostepna-wedlug-katalogu-stiebel-do-shf-shs-p-7839.html>



STIEBEL ELTRON 098005 pozycja niedostępna - Pozycja niedostępna według katalogu Stiebel do SHF/SHS

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	098005
Kod producenta	98005
Kod producenta	098005

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 098005 pozycja niedostępna - Pozycja niedostępna według katalogu Stiebel do SHF/SHS

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON do pieców akumulacyjnych rodzin SHF, SHS.

Dobór części należy potwierdzić po tabliczce znamionowej urządzenia, numerze Geräte-Nr. / Bestell-Nr., wersji wykonania oraz pozycji na rysunku serwisowym. Sama nazwa modelu może nie wystarczyć.

Bestell-Nr. / numer części	098005 / 98005
Nazwa części	Pozycja niedostępna według katalogu Stiebel
Nazwa katalogowa producenta	Nicht mehr lieferbar
Typ części	pozycja niedostępna
Urządzenia	SHF 2000, SHF 2000 J, SHF 3000, SHF 3000 J, SHF 4000, SHF 4000 J, SHF 5000, SHF 5000 J, SHF 6000, SHF 6000 J, SHF 7000, SHF 7000 J, SHS 1200, SHS 1800, SHS 2400, SHS 3000, SHS 3600, SHS 4200, SHS 4800
Obszar / pozycja	1 Gehäuse, 3 Elektrik, pozycja 22A
Cena	do potwierdzenia w Stiebel Eltron przed zamówieniem
Dostępność	na zamówienie, do potwierdzenia przed realizacją

Kontakt techniczny Interex Katowice: 602 551 555. Przy zapytaniu prosimy podać numer części 098005, model urządzenia SHF/SHS oraz zdjęcie tabliczki znamionowej.

Źródło danych: katalog serwisowy STIEBEL ELTRON oraz lokalna wyszukiwarka Interex. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia w momencie zamówienia.