

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-338981-ruckschlagklappe-mit-feder-p-12026.html>



STIEBEL ELTRON 338981 - część zamienna: Rückschlagklappe mit Feder

Cena brutto	375 zł
Cena netto	305 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	338981
Kod producenta	338981
Kod EAN	4017213389811

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 338981 - część zamienna: Rückschlagklappe mit Feder

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	338981
Nazwa katalogowa	Rückschlagklappe mit Feder
Typ części	część zamienna
EAN	4017213389811
Kod taryfowy CN	84813099
Cena netto	304,54 zł netto
Cena brutto	374,58 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	51.50 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
LA 100 UB	205773	02/2023	1 Abbildung+Ersatzteilliste	5

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.