

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-314122-halterung-fuehler-oelsumpf-p-12334.html>



STIEBEL ELTRON 314122 - czujnik temperatury: Halterung Fuehler Oelsumpf

Cena brutto	151 zł
Cena netto	123 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	314122
Kod producenta	314122
Kod EAN	4017213141228

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 314122 - czujnik temperatury: Halterung Fuehler Oelsumpf

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	314122
Nazwa katalogowa	Halterung Fuehler Oelsumpf
Typ części	czujnik temperatury
EAN	4017213141228
Kod taryfowy CN	39269097
Cena netto	122,62 zł netto
Cena brutto	150,82 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	9.40 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	89X

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.