

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-325719-tauchfuehler-bgr-pt1000-rast-2-5-p-12390.html>



STIEBEL ELTRON 325719 - czujnik temperatury: Tauchfuehler Bgr. PT1000 Rast 2,5

Cena brutto	225 zł
Cena netto	183 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	325719
Kod producenta	325719
Kod EAN	4017213257196

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 325719 - czujnik temperatury: Tauchfuehler Bgr. PT1000 Rast 2,5

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	325719
Nazwa katalogowa	Tauchfuehler Bgr. PT1000 Rast 2,5
Typ części	czujnik temperatury
EAN	4017213257196
Kod taryfowy CN	85332100
Cena netto	183,11 zł netto
Cena brutto	225,23 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	23.40 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	80
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	81
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	82
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	83
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	85
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	86
LWZ 07.1	206284	09/2025	2 Kältekreis	60
LWZ 07.1	206284	09/2025	2 Kältekreis	61
LWZ 07.1	206284	09/2025	2 Kältekreis	62
LWZ 07.1	206284	09/2025	2 Kältekreis	63
LWZ 07.1	206284	09/2025	2 Kältekreis	64
LWZ 07.1	206284	09/2025	2 Kältekreis	65
LWZ 07.1	206284	09/2025	2 Kältekreis	66
LWZ 07.1	206281	06/2025	3 Kältekreis	60
LWZ 07.1	206281	06/2025	3 Kältekreis	61
LWZ 07.1	206281	06/2025	3 Kältekreis	62

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
------------	---------------	------------------	--------	---------

oraz 4 kolejne dopasowania w wyszukiwarce części Interex

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.