

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-338634-funkentstorfilter-p-12472.html>

STIEBEL ELTRON 338634 - filtr / sito: Funkentstörfilter

Cena brutto	920 zł
Cena netto	748 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	338634
Kod producenta	338634
Kod EAN	4017213386346

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 338634 - filtr / sito: Funkentstörfilter

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	338634
Nazwa katalogowa	Funkentstörfilter
Typ części	filtr / sito
EAN	4017213386346
Kod taryfowy CN	85322500
Cena netto	748,31 zł netto
Cena brutto	920,42 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	154.20 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
LWZ 8 CS	201290	02/2019 - 02/2026	3 Kältekreis	65

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.