

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-018856-fl-dichtung-teflon-fur-9-hzk-flansch-p-12729.html>



STIEBEL ELTRON 018856 - uszczelka: FL.DICHTUNG TEFLON für 9 Hzk-Flansch

Cena brutto	470 zł
Cena netto	382 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	018856
Kod producenta	018856
Kod EAN	4017210188561

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 018856 - uszczelka: FL.DICHTUNG TEFLON für 9 Hzk-Flansch

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	018856
Nazwa katalogowa	FL.DICHTUNG TEFLON für 9 Hzk-Flansch
Typ części	uszczelka
EAN	4017210188561
Kod taryfowy CN	68159900
Cena netto	382,32 zł netto
Cena brutto	470,25 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	69.50 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SH OAC 600	001414	01/1980	1	53D
SH OAC 1000	001415	01/1980	Abbildung+Ersatzteilliste 1	53C
			Abbildung+Ersatzteilliste	

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.