

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-368084-hilfskontakt-1-1-cal4-11-p-12821.html>



STIEBEL ELTRON 368084 - część zamienna: Hilfskontakt 1/1 (CAL4-11)

Cena brutto	286 zł
Cena netto	232 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	368084
Kod producenta	368084
Kod EAN	4017213680840

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 368084 - część zamienna: Hilfskontakt 1/1 (CAL4-11)

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	368084
Nazwa katalogowa	Hilfskontakt 1/1 (CAL4-11)
Typ części	część zamienna
EAN	4017213680840
Kod taryfowy CN	85389099
Cena netto	232,37 zł netto
Cena brutto	285,82 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	34.80 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SHD 30 S	073059	06/1996	1 Abbildung+Ersatzteilliste	80X

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.