

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-154153-mutter-m10x0-75-p-12849.html>



STIEBEL ELTRON 154153 - część zamienna: Mutter M10x0,75

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	154153
Kod producenta	154153

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 154153 - część zamienna: Mutter M10x0,75

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	154153
Nazwa katalogowa	Mutter M10x0,75
Typ części	część zamienna
Cena	do potwierdzenia na zapytanie

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
HFA 30Z	073111	05/1996 - 04/2002	1	22
			Abbildung+Ersatzteilliste	
HFA/EB80Z	073112	05/1996 - 04/2002	1	22
			Abbildung+Ersatzteilliste	
HFA 150Z	073114	05/1996 - 04/2002	1	22
			Abbildung+Ersatzteilliste	

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.