

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-169352-ruckwand-dhf-ers-p-12863.html>

STIEBEL ELTRON 169352 - część zamienna: Rückwand DHF Ers.

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	169352
Kod producenta	169352

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 169352 - część zamienna: Rückwand DHF Ers.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	169352
Nazwa katalogowa	Rückwand DHF Ers.
Typ części	część zamienna
Cena	do potwierdzenia na zapytanie

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
DHF 13 C	074301	05/2001 - 02/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	
DHF 13 C	074301	03/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	
DHF 15 C	074302	05/2001 - 02/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	
DHF 15 C	074302	03/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	
DHF 18 C	074303	05/2001 - 02/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	
DHF 18 C	074303	03/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	
DHF 21 C	074304	05/2001 - 02/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	
DHF 21 C	074304	03/2022	1	20
			Abbildung+Ersatzteilliste	

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.