

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stibel-eltron-czesc-278889-stopfen-g3-2-st-p-13094.html>



STIEBEL ELTRON 278889 - część zamienna: Stopfen G3/2 St

Cena brutto	159 zł
Cena netto	130 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	278889
Kod producenta	278889
Kod EAN	4017212788899

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 278889 - część zamienna: Stopfen G3/2 St

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	278889
Nazwa katalogowa	Stopfen G3/2 St
Typ części	część zamienna
EAN	4017212788899
Kod taryfowy CN	73071910
Cena netto	129,53 zł netto
Cena brutto	159,32 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	11.00 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SBS 601W	229980	04/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 601W	229980	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W	229981	03/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W	229981	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W	229982	04/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W	229982	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W	229983	04/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W	229983	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 601W SOL	229984	04/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 601W SOL	229984	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SBS 801W SOL	229985	03/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W SOL	229985	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W SOL	229986	04/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W SOL	229986	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W SOL	229987	04/2010 - 10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W SOL	229987	10/2012	1	7
			Abbildung+Ersatzteilliste	

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.