

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-293498-nippeldammung-epp-p-13109.html>



STIEBEL ELTRON 293498 - część zamienna: Nippeldämmung EPP

Cena brutto	170 zł
Cena netto	138 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	293498
Kod producenta	293498
Kod EAN	4017212934982

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 293498 - część zamienna: Nippeldämmung EPP

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	293498
Nazwa katalogowa	Nippeldämmung EPP
Typ części	część zamienna
EAN	4017212934982
Kod taryfowy CN	39269097
Cena netto	138,17 zł netto
Cena brutto	169,95 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	13.00 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SBS 601W	229980	04/2010 - 10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 601W	229980	10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 801W	229981	03/2010 - 10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 801W	229981	10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 1001W	229982	04/2010 - 10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 1001W	229982	10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 1501W	229983	04/2010 - 10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 1501W	229983	10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 601W SOL	229984	04/2010 - 10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14
SBS 601W SOL	229984	10/2012	1 Abbildung+Ersatzteilliste	14

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
SBS 801W SOL	229985	03/2010 - 10/2012	1	14
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 801W SOL	229985	10/2012	1	14
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W SOL	229986	04/2010 - 10/2012	1	14
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1001W SOL	229986	10/2012	1	14
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W SOL	229987	04/2010 - 10/2012	1	14
			Abbildung+Ersatzteilliste	
SBS 1501W SOL	229987	10/2012	1	14
			Abbildung+Ersatzteilliste	

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.