

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-360851-p-cord-asm-4x1-0-eu-spare-part-p-13269.html>



STIEBEL ELTRON 360851 - część zamienna: P.CORD ASM. 4X1.0 EU SPARE PART

Cena brutto	159 zł
Cena netto	130 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	360851
Kod producenta	360851
Kod EAN	4017213608516

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 360851 - część zamienna: P.CORD ASM. 4X1.0 EU SPARE PART

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	360851
Nazwa katalogowa	P.CORD ASM. 4X1.0 EU SPARE PART
Typ części	część zamienna
EAN	4017213608516
Kod taryfowy CN	85444290
Cena netto	129,53 zł netto
Cena brutto	159,32 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	11.00 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
CNS 50	236545	10/2017	1	A
			Abbildung+Ersatzteilliste	
CNS 50	236545	10/2017	1	B
			Abbildung+Ersatzteilliste	
CNS 50	236545	10/2017	1	C
			Abbildung+Ersatzteilliste	
CNS 50	236545	10/2017	1	D
			Abbildung+Ersatzteilliste	
CNS 100	236547	10/2017	1	A
			Abbildung+Ersatzteilliste	
CNS 100	236547	10/2017	1	B
			Abbildung+Ersatzteilliste	
CNS 100	236547	10/2017	1	C
			Abbildung+Ersatzteilliste	
CNS 100	236547	10/2017	1	D
			Abbildung+Ersatzteilliste	

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
CNS 200	236549	09/2017	1 Abbildung+Ersatzteilliste	A
CNS 200	236549	09/2017	1 Abbildung+Ersatzteilliste	B
CNS 200	236549	09/2017	1 Abbildung+Ersatzteilliste	C
CNS 200	236549	09/2017	1 Abbildung+Ersatzteilliste	D

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.