

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-361922-dichtung-44-0-x-32-0-x-2-0-afm34-p-13380.html>



STIEBEL ELTRON 361922 - uszczelka: Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0 AFM34

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	361922
Kod producenta	361922
Kod EAN	4017213619222

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 361922 - uszczelka: Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0 AFM34

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	361922
Nazwa katalogowa	Dichtung 44.0 x 32.0 x 2.0 AFM34
Typ części	uszczelka
EAN	4017213619222
Kod taryfowy CN	68159900
Cena netto	98,85 zł netto
Cena brutto	121,59 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	3.90 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
AHP-CM 4	208009	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	1X
AHP-CM 4	208009	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	4X
AHP-CM 4	208009	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	6X
AHP-CM 4	208009	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	11X
AHP-CM 4	208009	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	18X
AHP-CM 4	208009	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	20X
AHP-CM 4	208009	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	25X
AHP-CM 5	208010	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	1X
AHP-CM 5	208010	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	4X
AHP-CM 5	208010	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	6X
AHP-CM 5	208010	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	11X
AHP-CM 5	208010	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	18X
AHP-CM 5	208010	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	20X
AHP-CM 5	208010	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	25X
AHP-CM 6	208011	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	1X
AHP-CM 6	208011	10/2025 - 12/2026	2 Funktionsteile	4X

oraz 10 kolejne dopasowania w wyszukiwarce części Interex

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.