

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-206925-kabel-bm-inverter-wpe-i-33-44-p-13452.html>



STIEBEL ELTRON 206925 - część zamienna: Kabel BM > Inverter WPE-I 33 / 44

Cena brutto	827 zł
Cena netto	673 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	206925
Kod producenta	206925
Kod EAN	4017212069257

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 206925 - część zamienna: Kabel BM > Inverter WPE-I 33 / 44

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	206925
Nazwa katalogowa	Kabel BM > Inverter WPE-I 33 / 44
Typ części	część zamienna
EAN	4017212069257
Kod taryfowy CN	85444290
Cena netto	672,69 zł netto
Cena brutto	827,41 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	136.70 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPE-I 33 H	201412	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	1Y
WPE-I 33 H	201412	04/2019 - 12/2026	4 Elektr. Bauteile	A
WPE-I 33 H	201412	04/2019 - 12/2026	4 Elektr. Bauteile	B
WPE-I 44 H	201413	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	1Y
WPE-I 44 H	201413	04/2019 - 12/2026	4 Elektr. Bauteile	A
WPE-I 44 H	201413	04/2019 - 12/2026	4 Elektr. Bauteile	B
WPE-I 59 H	201414	04/2019 - 12/2026	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	1Y
WPE-I 59 H	201414	04/2019 - 12/2026	4 Elektr. Bauteile	A
WPE-I 59 H	201414	04/2019 - 12/2026	4 Elektr. Bauteile	B
WPE-I 87 H	201415	04/2019	2 Funktionsteile WPE-I 33 - 44	1Y
WPE-I 87 H	201415	04/2019	4 Elektr. Bauteile	A
WPE-I 87 H	201415	04/2019	4 Elektr. Bauteile	B

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.