

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-332682-formteil-hsbc-300-einsatz-2-p-13596.html>



STIEBEL ELTRON 332682 - część zamienna: Formteil HSBC 300 Einsatz 2

Cena brutto	122 zł
Cena netto	99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	332682
Kod producenta	332682
Kod EAN	4017213326823

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 332682 - część zamienna: Formteil HSBC 300 Einsatz 2

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	332682
Nazwa katalogowa	Formteil HSBC 300 Einsatz 2
Typ części	część zamienna
EAN	4017213326823
Kod taryfowy CN	39269097
Cena netto	98,85 zł netto
Cena brutto	121,59 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	3.90 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	2 Funktionsteile	67

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.