

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-332898-isoliersatz-hsbc-300-cool-p-13604.html>



STIEBEL ELTRON 332898 - część zamienna: Isoliersatz HSBC 300 cool

Cena brutto	225 zł
Cena netto	183 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	332898
Kod producenta	332898
Kod EAN	4017213328988

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 332898 - część zamienna: Isoliersatz HSBC 300 cool

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	332898
Nazwa katalogowa	Isoliersatz HSBC 300 cool
Typ części	część zamienna
EAN	4017213328988
Kod taryfowy CN	40081100
Cena netto	183,11 zł netto
Cena brutto	225,23 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	23.40 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	2 Funktionsteile	2X
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	2 Funktionsteile	5X
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	2 Funktionsteile	8X
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	2 Funktionsteile	66X
HSBC 300 COOL	203801	05/2021	2 Funktionsteile	67X

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.