

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-328072-hydr-bgr-mfg-5-ers-p-13846.html>



## STIEBEL ELTRON 328072 - część zamienna: Hydr. Bgr. MFG 5 Ers.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>328072</b>   |
| Kod producenta   | <b>328072</b>   |

### Opis produktu

#### STIEBEL ELTRON 328072 - część zamienna: Hydr. Bgr. MFG 5 Ers.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

#### Dane części

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Numer części / Bestell-Nr. | 328072                        |
| Nazwa katalogowa           | Hydr. Bgr. MFG 5 Ers.         |
| Typ części                 | część zamienna                |
| Cena                       | do potwierdzenia na zapytanie |

#### Pasuje do wybranych urządzeń

| Urządzenie | Nr urządzenia | Rocznik / zakres  | Obszar           | Pozycja |
|------------|---------------|-------------------|------------------|---------|
| HSBC 200   | 233510        | 09/2015 - 10/2018 | 2 Funktionsteile | 40C     |
| HSBC 200   | 233510        | 10/2018 - 04/2019 | 2 Funktionsteile | 40C     |
| HSBC 200   | 233510        | 04/2019           | 2 Funktionsteile | 36C     |

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

**Uwaga:** w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.