

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-342722-rubber-sealing-54-p-14159.html>



STIEBEL ELTRON 342722 - część zamienna: RUBBER SEALING 54

Cena brutto	159 zł
Cena netto	130 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	342722
Kod producenta	342722
Kod EAN	4017213427223

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 342722 - część zamienna: RUBBER SEALING 54

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	342722
Nazwa katalogowa	RUBBER SEALING 54
Typ części	część zamienna
EAN	4017213427223
Kod taryfowy CN	40169300
Cena netto	129,53 zł netto
Cena brutto	159,32 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	11.00 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPE-I 85	207092	07/2024	1 Gehäuse	17

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.