

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-333030-isoliersatz-hsbc-300-cool-l-p-14230.html>



STIEBEL ELTRON 333030 - część zamienna: Isoliersatz HSBC 300 cool L

Cena brutto	225 zł
Cena netto	183 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	333030
Kod producenta	333030
Kod EAN	4017213330301

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 333030 - część zamienna: Isoliersatz HSBC 300 cool L

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	333030
Nazwa katalogowa	Isoliersatz HSBC 300 cool L
Typ części	część zamienna
EAN	4017213330301
Kod taryfowy CN	40081100
Cena netto	183,11 zł netto
Cena brutto	225,23 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	23.40 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
HSBC 300	238826	09/2018 - 12/2021	2 Funktionsteile	2X
HSBC 300	238826	09/2018 - 12/2021	2 Funktionsteile	5X
HSBC 300	238826	09/2018 - 12/2021	2 Funktionsteile	8X
HSBC 300	238826	09/2018 - 12/2021	2 Funktionsteile	66X
HSBC 300	238826	09/2018 - 12/2021	2 Funktionsteile	67X
HSBC 300	238826	01/2022	2 Funktionsteile	2X
HSBC 300	238826	01/2022	2 Funktionsteile	5X
HSBC 300	238826	01/2022	2 Funktionsteile	8X
HSBC 300	238826	01/2022	2 Funktionsteile	66X
HSBC 300	238826	01/2022	2 Funktionsteile	67X

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.