

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-361898-temperatursensor-pt1000-einschraubsensor-p-14491.html>



STIEBEL ELTRON 361898 - czujnik temperatury: Temperatursensor PT1000 Einschraubsensor

Cena brutto	564 zł
Cena netto	459 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	361898
Kod producenta	361898
Kod EAN	4017213618980

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 361898 - czujnik temperatury: Temperatursensor PT1000 Einschraubsensor

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	361898
Nazwa katalogowa	Temperatursensor PT1000 Einschraubsensor
Typ części	czujnik temperatury
EAN	4017213618980
Kod taryfowy CN	85332100
Cena netto	458,80 zł netto
Cena brutto	564,32 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	87.20 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
FS-M	206613	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	12
FS-M	206613	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	19
FS-M S	206614	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	12
FS-M S	206614	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	19
FS-L	206615	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	12
FS-L	206615	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	19
FS-L S	206616	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	12
FS-L S	206616	03/2024 - 12/2026	1 Abbildung+Ersatzteilliste	19

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar Abbildung+Ersatzteilliste	Pozycja
------------	---------------	------------------	-------------------------------------	---------

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.