

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-325895-verdichter-10-trend-p-14703.html>



## STIEBEL ELTRON 325895 - uszczelka: Verdichter 10 Trend

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>325895</b>   |
| Kod producenta   | <b>325895</b>   |

### Opis produktu

#### STIEBEL ELTRON 325895 - uszczelka: Verdichter 10 Trend

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

#### Dane części

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Numer części / Bestell-Nr. | 325895                        |
| Nazwa katalogowa           | Verdichter 10 Trend           |
| Typ części                 | uszczelka                     |
| Cena                       | do potwierdzenia na zapytanie |

#### Pasuje do wybranych urządzeń

| Urządzenie | Nr urządzenia | Rocznik / zakres  | Obszar           | Pozycja |
|------------|---------------|-------------------|------------------|---------|
| WPW-I 10 H | 201559        | 02/2020 - 12/2026 | 2 Funktionsteile | 1B      |
| WPW-I 12 H | 201560        | 02/2020 - 12/2026 | 2 Funktionsteile | 1B      |
| WPW-I 17 H | 201561        | 02/2020 - 12/2026 | 2 Funktionsteile | 1B      |
| WPW-I 22 H | 201562        | 02/2020 - 12/2026 | 2 Funktionsteile | 1B      |

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

**Uwaga:** w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.