

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-341743-dichtung-f-ersatzfilter-1-1-2-p-14720.html>



STIEBEL ELTRON 341743 - uszczelka: Dichtung f. Ersatzfilter 1" + 1 1/2"

Cena brutto	470 zł
Cena netto	382 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	341743
Kod producenta	341743
Kod EAN	4017213417439

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 341743 - uszczelka: Dichtung f. Ersatzfilter 1" + 1 1/2"

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	341743
Nazwa katalogowa	Dichtung f. Ersatzfilter 1" + 1 1/2"
Typ części	uszczelka
EAN	4017213417439
Kod taryfowy CN	40169300
Cena netto	382,32 zł netto
Cena brutto	470,25 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	69.50 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPW-I 10 H	201559	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	A
WPW-I 10 H	201559	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	B
WPW-I 10 H	201559	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	C
WPW-I 10 H	201559	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	D
WPW-I 10 H	201559	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	E
WPW-I 12 H	201560	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	A
WPW-I 12 H	201560	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	B
WPW-I 12 H	201560	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	C
WPW-I 12 H	201560	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	D
WPW-I 12 H	201560	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	E
WPW-I 17 H	201561	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	A
WPW-I 17 H	201561	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	B
WPW-I 17 H	201561	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	C
WPW-I 17 H	201561	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	D
WPW-I 17 H	201561	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	E
WPW-I 22 H	201562	02/2020 - 12/2026	2 Funktionsteile	A

oraz 4 kolejne dopasowania w wyszukiwarce części Interex

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.