

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-163907-ruckschlagventil-p-14801.html>



# STIEBEL ELTRON 163907 - zawór: Rückschlagventil

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>470 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>382 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>163907</b>        |
| Kod producenta   | <b>163907</b>        |
| Kod EAN          | <b>4017211639079</b> |

## Opis produktu

### STIEBEL ELTRON 163907 - zawór: Rückschlagventil

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

#### Dane części

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części / Bestell-Nr. | 163907                                                                             |
| Nazwa katalogowa           | Rückschlagventil                                                                   |
| Typ części                 | zawór                                                                              |
| EAN                        | 4017211639079                                                                      |
| Kod taryfowy CN            | 84813099                                                                           |
| Cena netto                 | 382,32 zł netto                                                                    |
| Cena brutto                | 470,25 zł brutto z VAT 23%                                                         |
| Kalkulacja                 | 69.50 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki                                  |
| Źródło ceny                | Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia |

#### Pasuje do wybranych urządzeń

| Urządzenie | Nr urządzenia | Rocznik / zakres  | Obszar                       | Pozycja |
|------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------|
| WPL 47     | 228836        | 09/2009 - 01/2011 | 2 Kälteaggregat WPL 34,47    | 13      |
| WPL 47     | 228836        | 09/2009 - 01/2011 | 3 Kälteaggregat WPL 57 34,47 | 13      |
| WPL 47     | 228836        | 01/2011 - 12/2012 | 2 Kälteaggregat WPL 34,47    | 13      |
| WPL 47     | 228836        | 01/2011 - 12/2012 | 3 Kälteaggregat WPL 57 34,47 | 13      |
| WPL 47     | 228836        | 01/2013 - 12/2026 | 2 Kälteaggregat WPL 34,47    | 13      |
| WPL 57     | 228837        | 09/2009 - 01/2011 | 3 Kälteaggregat WPL 57 34,47 | 13      |
| WPL 57     | 228837        | 01/2011 - 12/2012 | 2 Kälteaggregat WPL 34,47    | 13      |
| WPL 57     | 228837        | 01/2011 - 12/2012 | 3 Kälteaggregat WPL 57 34,47 | 13      |
| WPL 57     | 228837        | 01/2013 - 12/2026 | 2 Kälteaggregat WPL 34,47    | 13      |
| WPL 57     | 228837        | 01/2013 - 12/2026 | 3 Kälteaggregat WPL 57 34,47 | 13      |

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

---

**Uwaga:** w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.