

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-280732-schwingungsdampfer-typ-a-50-50-m10-p-14838.html>



STIEBEL ELTRON 280732 - część zamienna: Schwingungsdämpfer Typ A 50/50/M10

Cena brutto	151 zł
Cena netto	123 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	280732
Kod producenta	280732
Kod EAN	4017212807323

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 280732 - część zamienna: Schwingungsdämpfer Typ A 50/50/M10

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	280732
Nazwa katalogowa	Schwingungsdämpfer Typ A 50/50/M10
Typ części	część zamienna
EAN	4017212807323
Kod taryfowy CN	40169991
Cena netto	122,62 zł netto
Cena brutto	150,82 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	9.40 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	16
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	16
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	16
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	16
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	16
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	16
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	16
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	16
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	16
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	16
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	16
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	16

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	34,47 3 Kälteaggregat WPL 57	16

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.