

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/stiebel-eltron-czesc-297847-druckschlauch-nw-50x1090-bgr-p-14902.html>



STIEBEL ELTRON 297847 - część zamienna: Druckschlauch NW 50x1090 Bgr.

Cena brutto	1 446 zł
Cena netto	1 176 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	297847
Kod producenta	297847
Kod EAN	4017212978474

Opis produktu

STIEBEL ELTRON 297847 - część zamienna: Druckschlauch NW 50x1090 Bgr.

Oryginalna część zamienna STIEBEL ELTRON dobrana według rysunków serwisowych urządzeń. Przed zamówieniem warto porównać numer z tabliczki znamionowej, rocznik urządzenia oraz pozycję części na rysunku.

Dane części

Numer części / Bestell-Nr.	297847
Nazwa katalogowa	Druckschlauch NW 50x1090 Bgr.
Typ części	część zamienna
EAN	4017212978474
Kod taryfowy CN	40092200
Cena netto	1 175,67 zł netto
Cena brutto	1 446,07 zł brutto z VAT 23%
Kalkulacja	253.10 EUR netto x 4.3211 + 82 PLN netto logistyki
Źródło ceny	Cennik części STIEBEL ELTRON 2026; dostępność i termin realizacji do potwierdzenia

Pasuje do wybranych urządzeń

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	20
WPL 47	228836	09/2009 - 01/2011	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	20
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	20
WPL 47	228836	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	20
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	20
WPL 47	228836	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	20
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	2 Kälteaggregat WPL 34,47	20
WPL 57	228837	09/2009 - 01/2011	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	20
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	2 Kälteaggregat WPL 34,47	20
WPL 57	228837	01/2011 - 12/2012	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	20
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	2 Kälteaggregat WPL 34,47	20
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	3 Kälteaggregat WPL 57 34,47	20

Urządzenie	Nr urządzenia	Rocznik / zakres	Obszar	Pozycja
WPL 57	228837	01/2013 - 12/2026	34,47 3 Kälteaggregat WPL 57	20

[Sprawdź część w interaktywnej wyszukiwarce Stiebel](#) | [Części zamienne Stiebel Eltron](#)

Uwaga: w urządzeniach Stiebel występują zmiany rocznikowe. Przy częściach oznaczonych pozycjami A, B, X albo bez litery należy porównać numer urządzenia i zakres dat z tabliczką znamionową.